

Metall schneiden mit dem Firepen

Beitrag von „rand00m“ vom 1. Mai 2019, 21:30

Ich werf mal Thermit in die Runde.

Thermit besteht aus 2 Mol Eisenoxid Staub (feiner Rost) und 1 Mol Aluminium Staub
80:27 (= 2,96:1)

Eisenoxid um 9€ das kilo, Alu um 19€ pro kilo

Und noch Wunderkerzen von Weihnachten ums zu zünden. Oder Magnesiumstreifen. Die zünden aber selbst auch schon nicht so einfach.

Amazon hat (hatte mal) es nicht mehr im Angebot, aber alle einzelteile die man so braucht gleich als erstes gelistet wenn man danach sucht.